

リニア本体工事に関連した工事の進捗状況等について、写真で紹介します。

## **(仮称)西下トンネル 年内開通に向け工事を進めています**



- きりがくぼ橋の改良工事等の状況（写真左）
- 松川側坑口部ときりがくぼ橋（写真右上）
- 大鹿側坑口部の法面補強状況（写真右下）

## **(仮称)四徳渡トンネル 平成 31 年 3 月 開通に向け工事を進めています**

- 松川側坑口部（写真左）、大鹿側坑口部（写真右）



## **伊那山地トンネル(青木川工区)工事に着手しました**

- 10月15日よりJV宿舍・事務所の建設準備工事に着手しました。（写真左）
- 造成に必要となる土を青木川非常口ヤード予定地から運搬しています。（写真右）



## ろくべん館前の造成、総合グラウンド整備事業について



- 村ではリニア発生土を利用してろくべん館前の造成工事を行っています。(写真左)
- 村ではリニア発生土を利用してグラウンドを嵩上げし、施設を整備します。  
11月より立木の伐採、既存施設の撤去を行っています。(写真右)

## 国道 152 号迂回ルート(大西側)栈橋工事を再開しました



- 迂回ルート栈橋③工事を10月より再開しました。
- 小渋川下流より(写真左)、小渋川上流より(写真右)

## 旧荒川荘 発生土置き場の準備工事に着手しました



- 10月22日より準備工事に着手しました。
- 現在建物の撤去を終え、支障木の伐採作業を行っています。
- 置き場容量は約3万m<sup>3</sup>を予定しています。